

Российская Федерация

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным  
осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению  
(МАДОУ ДС № 1)

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 11  
e-mail: dina@mkdou1.ru  
тел. 8-(34383) 5-91-60

№ \_\_\_\_\_ от 18.07. 2023 г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отчет по выполнению предписания №50/1/41**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности на  
территории МАДОУ ДС № 1

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. №50 от «11» мая 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 10 мин. «03» июня 2021 года по 13.00 мин. «10» июня 2021 года старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем проведена проверка территории. Зданий и помещений МАДОУ ДС № 1 по адресу: г. г.Волчанск, ул.Кольцевая, 36, в присутствии заведующего Тактаевой О.Н.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п 4.3.12 СП 113130.2020 (п.4.3.12- В здании на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023
2.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.	п.6.24 СП 7.13130.2013 (для зданий и помещений, оборудованных автоматическими	01.06.2022	Выполнено

		<p>установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. Следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.</p> <p>Кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее-системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов);</p> <p>п.42 Правил противопожарного режима в РФ (в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);</p> <p>п.2.11., п.109 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>		
3.	<p>Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом (первая группа раннего возраста, общий коридор) показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум) (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2).</p>	<p>п.п.6,7 ст.ст.134 ФЗ от 22.07.2008г.;</p> <p>(п.6- Область применения декоративно отделочных , облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях ( за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в</p>	01.06.2022	Выполнено



		<p>таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. пП.7 – В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).</p> <p>п.2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>		
4.	Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	<p>п.7.7 СП 4.13130.2013 (В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра закрепленным стальным стремянкам.)</p> <p>п.2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023

Заведующий МАДОУ ДС № 1



О.Н.Тактаева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791379

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024